



Ш-1

Цепь	100
Уровень	7
сигнализации	15
корпус	М

Сигнал	А
линии	Б
корпус	Б

-10В	14
Напряжение	3
коммутации	5
14	5

Ш-2

Цепь	100
Напряжение	4
коммутации	3
+80В	9
Линия	8
сигнализации	8
корпус	8

Напряжение	10
сигнализации	3
линии	11
переходов	12
линии	11
запуска	11

0	Корпус
1	Корпус

Внешний	А
сигнализация	Б
корпус	К
корпус	К
корпус	Л

Напряжение	2
коммутации	2

"В"	7
"Г"	4
"Д"	6

Внешний	12
вход	11
корпус	11